

Ambiente:

LMS collegato a MA172 su CN380 equipaggiato con schede TS607.2

Descrizione dell'anomalia:

TUTTE LE SCHEDE PRESENTI NON SONO RAGGIUNGIBILI

Verifiche iniziale:

1. Verificare firmware 3.4 (o superiore) su modulo allarmi
2. Verificare software 3.4.1.5 (o superiore) su LMS

Procedura automatica (LED-TEST) :

1. Selezionare dal menù la voce 'Diagnostica..' , 'Attiva LED-TEST su schede'
2. Verificare la selezione di tutte le schede presenti nel cestello e premere il tasto 'Avvia'
3. Durante la procedura è necessario verificare che i led gialli della piastra sotto test lampeggino.
4. Al termine verrà chiesto di selezionare solo le schede su cui non si è verificato il lampeggio dei led di test.
5. Premere il tasto 'Analizza'
6. Seguire le stampe nella colonna 'Operazioni consigliate..', se non presenti passare alla procedura manuale.

Procedura manuale:

1. Estrazione schede..
  - estrarre una scheda
  - premere il tasto 'detect schede', attendere il termine della procedura
  - verificare rientro schede..
  - se l'anomalia persiste ripristinare la scheda estratta
  - estrarre un'altra scheda ( es: posizione successiva..)
  - ...il ciclo si ripete fino a identificare la scheda che generava l'anomalia
2. Inserire la scheda incriminata e attendere l'autotest
3. Salvare la diagnostica MA, inviarla a [laboratorio@telecospa.it](mailto:laboratorio@telecospa.it) con l'indicazione della posizione scheda.
4. Aggiornare tutte le schede TS607.2 presenti alla versione APP 2.3